

AUTO CENTER

TROCA DE ÓLEO E CÂMBIO

Auto Center | Itapema - SC | WhatsApp: (47) 99999-0000

Checklist do veículo

Avaliação concluída · Revisão 2

Cliente: Marcos Pereira
Veículo: Ford Fusion 2.0 EcoBoost · FWQ4G63
Quilometragem: 171.000
Data: 14/10/2026 · Técnico: Rafael Souza



Imagem ilustrativa do modelo. Ano e versão podem variar. Não é foto da inspeção.

Solicitação / sintomas

Revisão antes de viagem.

Serviço executado

Troca de óleo 5W30 sintético e filtros de óleo, ar e cabine; inspeção geral.

Significado das avaliações

Verde — Conforme Item verificado, sem irregularidade registrada nesta avaliação.

Laranja — Atenção Requer acompanhamento ou avaliação complementar; consulte as observações.

Vermelho — Reparo necessário Irregularidade identificada que requer correção; consulte a orientação técnica.

Cinza Não verificado ou não se aplica. Não representa aprovação.

Item	Avaliação	Observações / medidas
Freios · Nível do fluido de freio	Conforme	
Freios · Condição do fluido de freio (teste)	Conforme	

Item	Avaliação	Observações / medidas
Freios · Pastilhas dianteiras	Atenção	3 mm de espessura
Freios · Pastilhas / lonas traseiras	Conforme	
Freios · Discos / tambores	Conforme	
Freios · Mangueiras e vazamentos	Conforme	
Freios · Freio de estacionamento	Conforme	
Freios · Luzes de ABS / freio no painel	Conforme	
Pneus e rodas · Pneus dianteiros: desgaste e danos	Conforme	
Pneus e rodas · Pneus traseiros: desgaste e danos	Conforme	
Pneus e rodas · Calibragem	Reparo necessário	Ajustada para 35 psi
Pneus e rodas · Estepe	Não verificado	
Pneus e rodas · Rodas e fixações	Conforme	
Direção e suspensão · Folgas na direção e terminais	Conforme	
Direção e suspensão · Pivôs e buchas	Conforme	
Direção e suspensão · Amortecedores e molas	Conforme	
Direção e suspensão · Rolamentos	Conforme	
Direção e suspensão · Coifas e juntas	Conforme	
Direção e suspensão · Assistência da direção / fluido	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Faróis baixos e altos	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Lanternas e luzes de freio	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Setas e pisca-alerta	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Luz de ré e placa	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Limpadores / palhetas	Atenção	Ressecadas

Item	Avaliação	Observações / medidas
Iluminação e visibilidade · Lavador do para-brisa	Conforme	
Iluminação e visibilidade · Vidros e retrovisores	Conforme	
Motor e fluidos · Nível e condição do óleo do motor	Conforme	
Motor e fluidos · Nível e condição do arrefecimento	Conforme	
Motor e fluidos · Mangueiras e vazamentos de arrefecimento	Conforme	
Motor e fluidos · Correias e ruídos	Conforme	
Motor e fluidos · Vazamentos de óleo / combustível	Conforme	
Motor e fluidos · Bateria e fixação	Conforme	
Motor e fluidos · Carga do alternador	Conforme	
Motor e fluidos · Filtros de ar / cabine	Conforme	
Motor e fluidos · Transmissão, diferencial e caixa de transferência	Conforme	
Segurança e funcionamento · Cintos e fechos	Conforme	
Segurança e funcionamento · Luz de airbag no painel	Conforme	
Segurança e funcionamento · Buzina	Conforme	
Segurança e funcionamento · Triângulo, macaco e chave de roda	Conforme	
Segurança e funcionamento · Fechamento de portas e capô	Conforme	
Segurança e funcionamento · Escapamento e fixações	Conforme	
Segurança e funcionamento · Teste de rodagem (quando seguro)	Conforme	

Conclusão e recomendações

Pastilhas dianteiras com 3 mm: substituir em até 3.000 km. Calibragem corrigida.

Avaliação dos itens registrados nas condições observadas. Itens não verificados não estão aprovados. Este checklist não substitui inspeção especializada ou certificação de segurança.

Responsável técnico: Rafael Souza _____

Ciência do cliente: _____