

01 IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

CLIENTE

Marcos Pereira | (47) 98888-7777

VEÍCULO / PLACA

Ford Fusion 2.0 EcoBoost 2015 | Placa: FWQ4G63

MOTOR / TRANSMISSÃO / QUILOMETRAGEM

2.0 16V Turbo Gasolina | Automático 6F35 | 171.000 km

RELATO DO CLIENTE

Trocas de marcha um pouco duras entre a 2ª e a 3ª.

HISTÓRICO INFORMADO

Sem registro de troca do fluido do câmbio.

02 RESULTADOS DA INSPEÇÃO

SCANNER

Sem falhas registradas

NÍVEL DO FLUIDO

Normal

COR DO FLUIDO

Escuro

CONDIÇÃO DO FLUIDO

Moderada

ODOR DO FLUIDO

Normal

ENGATES R / D

Normal

TESTE DE RODAGEM

Trocas bruscas

VAZAMENTOS

Nenhum

TEMPERATURA

Normal

SCANNER / CÓDIGOS REGISTRADOS

Sem códigos armazenados.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Fluido escurecido, sem partículas metálicas. Nível conferido a 88 °C.

03 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÃO TÉCNICA

Apto para manutenção preventiva

ORIENTAÇÃO AO CLIENTE

Troca do fluido Mercon LV (8,5 L) com filtro WEGA WFC239.

Rafael Souza

Responsável pela avaliação

Ciência do cliente

Ciência do conteúdo deste laudo